

Fotos fra Gambøtvej



Gambøtvej set fra bunden. Fra venstre ses skrænt for hhv. Violvænget 10, 9 og 7. Til højre ses bevaringsværdige egetræer og fiske- og redskabshytter.



Gambøtvej med begrænsning mod syd af eksisterende spuns og bevaringsværdige fiske- og redskabshytter.



Skrænt for Violvænget 9.



Gambøtvej set nedefra midt på sydligste strækning. Fra venstre ses skrænt for Violvænget 9 og 7. Til højre ses bevaringsværdige egetræer.



Skrænt for Violvænget 7 med delvist nedlagt trappe.



Gambøtvej set oppefra midt på den sydligste strækning. Til højre ses skrænt for hhv. Violvænget 7, 9 og 10.



Gambøtvej set oppefra ved bunden af Gambøtvej. Til højre ses skrænt mod Violvænget 9 med eksisterende trappe og skrænt mod Violvænget 10 med trappe og låge.