

Tilsynsnotat

19-12-2019 miljøtilsyn Andekærgaard Biogas

Manglende driftsinstruktioner

Driftsjournal føres ikke endnu (Vigtigst i opstart)

Oplag af dybstrøelse ca. 300 tons på plansilo (imod 33a)

Afkast fortank med unndertryk og hybridfilter ikke etableret endnu

Afkast gasseparation kun ført 4 m op (ikke 10,5)

Lugtmåling bestilles til omkring 1. april (resultat) og efterfølgende nyt tilsyn.

Gasfakkel larmer meget med dyb brummen.

Køletårne, blæser og 2xkulfilter + VOC filter støjkluder. (ændres ved normaldrift)

+ fin løsning med indfødningsslåg og walking floor.

+ god ryddelighed

+ god PLC-styring med online styring og løbende logg.

Husk jordvold med beplantning

Mvh JHS