



Svendborg
Kommune

Projekt liste.

Planlægning og eftersyn med mere	300.000
Akut pulje	403.144
Faldhuller med mere	100.000
Pæleudskiftninger	200.000
Forankringskæder, Tolderbro flydebro	150.000
Hjortø, oprensning af sejlrende	150.000
Skarø, venteværelse	100.000
Nye pæle ved værftskaj	150.000
Højestene fendertræ	50.000
Hudes Plads reovering	2.500.000

Center for Ejendom og Teknisk service

Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 30 00

ti@svendborg.dk
www.svendborg.dk

4. januar 2021

Da projekterne ikke er undersøgt til bunds, vil der være forskydninger.

Sagsid:
Afdeling: Trafik og
Infrastruktur
Ref.: MAEKIJ

Åbningstider

Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-16.30
Fredag 9.00-14.00



Beskrivelse

Planlægning med mere

Til diverse planlægningsopgaver og mindre opdateringer af tegningsarkiv og forvaltningssystem. Der vil i mindre omfang blive benyttet rådgiver.

Akut diverse

Der afsættes 400.000 kr. til akutte problemer.

Det har gennem flere år vist sig, at der grundet vejret sker akutte skader på konstruktioner og udstyr. For at havnen er mulig at bruge, er det nødvendigt at udbedre disse.

Faldhuller med mere

Grundet mindre huller i spunsen vil belægningen sætte sig bag ved spunsen.


Disse udbedres løbende, for at der ikke skal opstå faldrisiko.

Udskiftning af pæle

Der udskiftes knækkede og ødelagte pæle ved bådepladserne.

Forankringskæder, Tolderbro Flydebro

Forankringskæderne til tolderbroen fremstår med korrosion og vurderes at skulle skiftes, derudover er fendertræet meget medtaget og udskiftes i sammen omgang.



Eksempel på korrosion af forankringskæder.



Hjortø, oprensning af sejlrende

For at færgen kan sejle til Hjortø er det nødvendigt at oprense sejlrende med mellemrum. Tilladelse fra kystdirektoratet og miljøstyrelsen er gældende fra 2017.

Skarø, venteværelse

Etablering af ny ventesal.

Nye pæle ved værftskaj

Efter renovering af kajstrækningen og ønske om ændret anvendelse skal der laves nye fortøjningsmuligheder. Der er ønske om at afprøve en ny fortøjningsmulighed.

Højestene fendertræ

Fendertræet ved Højestene færgen er nedslidt og er ved at være i en tilstand, der kan give skader på færgen. Dette udskiftes til nyt.





Hudes Plads

Anoder, fendertræ og hammer er nedslidt og ødelagt. Det medfører at kajen ikke kan benyttes uden, at der kan ske skade på skibene, der ligger til, og at stålspunsen begynder at blive nedbrudt. Der monteres nye anoder i det omfang det er nødvendigt, etablering af nyt fendertræ og hammer. Når der skal etableres sluser, vil det være nødvendigt at afmontere en del af fendertræet og hammeren.



St. 67 (talt fra nordligvestligt hjørne), fendertømmer mangler lokalt.



St. 90 (talt fra nordligvestligt hjørne), fendertømmer mangler lokalt.