

Bilag 2. Liste over hørings svar til tømningsregulativ

Nr	Dokumenttitel	Indhold	Emner
51	Hedegyden 12 (5892)	Annelene Hausmann	ikke plads til Vendeplads
50	Drejød Skov 10 (5700)	Arne Berner	Ikke plads til Vendeplads, 45 m til tanken
49	Mynderup Hestehave 6 (5762)	Ole og Tove Carstensen	Vedligeholdelsespligt på privat fællesvej, vendeplads, mindre vogn
48	Krarupvej 6 (5771)	Cammilla Mohr	Fast underlag, bakkeafstand, vendeplads
47	Gudme Kohavevej 33, 5884 Gudme	Finn Hundstrup	Der kan bakkes og kun 5 m til tanken
46	Falledvej 5 (5874)	Niels Erik Kjærsgaard	45 m til tanken
45	Bøllemosen 8 (5771)	Charlotte Kjær	Dikterende regulativ vs. Krakilske entreprenører, fast underlag, højde på hegn,
44	Grastenvej 205 (5700)	Kirsten Bøg	Der er vendeplads, pt har der ikke været behov for at bruge lange slanger
43	Vejlen 12 (5700)	Jørgen og Britta Henriksen	Mindre end 45 m til tank, der skal køres videre til næste adresse så vendemulighed unødvendig
42	Lindekildevej 84 (5762)	Lars Bruhn Pedersen	Slamsuger bakker, renobil kører forlæns, mindre bil
41	Brænderupvej 22 (5892)	Lone Nellemann Ølgaard	Måske måske ikke over 45 m til tank
40	Boelsmosevej 16 (5884)	Jørgen Jensen	Lang snæver vej, ikke plads til vendeplads
39	Langegyde 52 (5762)	Per Müller	Der er under 45 m og masser af vendeplads
38	Tørvemosevej 18 (5700)	Mona og Flemming Hansen	Kun 20 m til hustanken og masser af vendeplads
37	Vejstrupgaards Alle 1 & 3 (5882)	Anders Halberg	Pt ingen problemer, der skal bakkes 100 m til den ene og bakkes for at kunne overholde 45 m
36	Vibelongvej 46 (5700)	Ole Pedersen	500 m snæver vej, der kan vendes, mindre bil
35	Lakkendrupvej 51 (5892)	Torben Lauritzen	Der er under 45 m og masser af vendeplads
34	Søndervej 54 (5700)	Rene Jørgensen	Vil gerne kontaktes for gennemgang af adgangsforhold
33	Vejlen 18 (5700)	Susanne Lindblad	Ingen vendeplads, kun 20-25 m fra vej til tank
32	Hovvej 11 (5884)	Kim Andreasen	VA slamsuger bakker men andre kører forlæns ind, mindre bil, anden entreprenør
31	Strandhuse 22 (5762)	Bent Damgaard	Mulighed for anden aktør?
30	Strandvej 20 (5762)	Lisbeth Lange	Vil gerne lære chauffør at bakke
29	Rårudvej 6 (5771)	Heine Jensen	Redaktionelle ændringer, §10.1 der burde kunne klages.
28	Mynderup Hestehave 2 (5762)	Luisse Midtgaard	50 m bakkekørsel, 20 m til hustank
27	Vornæs Skovvej 6 (5700)	Chris Andreasen	Masser af plads til at vende på, dispensation for tømning af tank
26	Skovhusene 10 (5874)	Anita Tyg Cordero	Beskærer til 4,5 m højde, mindre biler,
25	Mynderup Hestehave 4 (5762)	Lars Granhøj	God vendeplads, 100 m indkørsel, behøver kun tømning 2. år, klage over den store bil på vejene
24	Assensvej 310 (5771)	Reka Nielsen	Mindre bil, ingen vendeplads, er ved at sælge ejendommen
23	Longvej 28 (5762)	Torben Kromann	Mener ikke der er problemer for sine to adresser.
22	Holmdrupvej 8 (5881)	Troels og Nana Stærk	Slangen skal trækkes ca 50 m hen over mark, ikke mulighed for andet. Billede vedlagt
21	Tanghavevej 60 (5884)	KBH Universitet	Lang snæver vej, ikke plads til vendeplads
20	Østerhovedvej 15 (5700)	Anette Røen	Lang snæver vej, nedsivningsanlæg ligger langs vej så ikke plads til vendeplads (billede)
19	Rønnowsvej 2 (5881)	Claus Møller Larsen	50 m bakkekørsel ellers 30 m til hustank, vil gerne kontaktes om forhold er ok.
18	Klingstrup Løkke 4	Jonas Bæk og Eike Niebhr	100 m bakkekørsel, mindre bil, ingen vendeplads
17	Birkeshøj 4 (5762)	Kim Dreier Andersen	10 m til hustank fra vej, der kan vendes ved genbo eller forenden af vejen

Bilag 2. Liste over hørings svar til tømningregulativ

16	Bøsørevej 26 (5874)	Kurt Quistgaard	Kan ikke lave vendeplads
15	Skovhusene 13 (5874)	Peter Haastrup	Er grus fast underlag? Måske er gårdsplads stor nok vendeplads? Ca 45 m til hustank
14	Gambøtvej 21B (5700)	Anita og Jens Rohde Nielsen	God service skal prioriteres, har fået tømt i 25 år uden problemer
13	Hesselagergaardsvej 20A	Henrik Blixen	80 m til fast vej, men 30 m hvis der kan køres gennem port, mindre bil, har ikke haft problemer
12	Fåborgvej 142 (5700)	Thomas Pedersen	47-48 m til tank, dispensation ønskes tegning vedlagt
11	Vejstrup Vandmølle 1 (5882)	Torben og Hanne Christiansen	Mindre end 45 fra P-plads til hustank, der er en fredet bro som ikke kan benyttes af store biler
10	Brændeskovvej 16 (5700)	Lone og Thomas Kamp	Ikke plads til vendeplads, 150 m bakkekørsel
9	Brændeskovvej 16 (5700)	Lone og Thomas Kamp	Hvor langt er for langt, hvor stor skal en vendeplads være, hvad hvis det ikke er bygningsmæssigt muligt?
8	Præstehusvej 8 (5771)	Jan Damsgaard	Har ingen hustank, forstår ikke hvorfor brevet er sendt til ham
7	Tanghavevej 37 (5883)	Henning Sørensen	Afstand til selve vej er 120 m, vej er kørefast, god vendeplads, gør som du plejer Jeppe.
6	Krarupvej 9 (5771)	Jeanette Brand	Kun 17 m fra vejen så alt er i orden
5	Vornæs Skovvej 38 (5700)	Martin Birk Jensen	Giver fuldmagt til sin far hvis der skal laves noget på ejendommen.
4	Vornæs Skovvej 34 (5700)	Lemmy Fialin	Opfylder det hele!
3	Bøsørevej 80 (5874)	Peter Nielsen	Der allerede fundet en løsning, Jeppe er flink og hjælpsom.
2	Strammelsegade 36 (5700)	Jacob Roth	Ikke plads til vendeplads, 15 m fra skel til hustank, renobil kan komme så kan slamsuger vel også?
1	Stenbankevej 6 (5771)	Claus Nybroe	100 m fra vej til tank, fast underlag ok, der er vendemulighed længere fremme, redaktionelle ændringer i ordlyd på 5.1 b ændre fra SKAL til kan.