

Louise Albinus
Slotsalléen 100
5700 Svendborg
Sendt pr. e-mail til: louseib@me.com

Slots- og Kulturstyrelsen
Afdeling Nykøbing Falster

Fejøgade 1
4800 Nykøbing Falster
Telefon 33 95 42 00

post@slks.dk
www.slks.dk

29. august 2019
Jour.nr.: 19/07064-6

Udtalelse i forbindelse med henvendelse vedr. påkørsler af de fredede portbygninger på Valdemars Slot, Slotsalléen 100, Svendborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen modtog den 4. august 2019 en henvendelse pr. e-mail fra dig som ejer af Valdemars Slot. Af e-mailen fremgår det, at portbygningerne på Valdemars Slot har været udsat for flere påkørsler, heraf nogle påkørsler af mere alvorlig karakter, hvor der er sket skade på de fredede bygninger både udvendigt og indvendigt.

Slots- og Kulturstyrelsen besigtigede bygningerne den 23. august 2019 sammen med dig.

Slots- og Kulturstyrelsen forvalter bygningsfredningsloven, der jf. § 1 har til formål at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds-, og produktionsvilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Slots- og Kulturstyrelsen henstiller til, at der hurtigst muligt findes en løsning, der kan forhindre, at de fredede bygninger udsættes for yderligere og gentagne skader.

Du udtrykte på mødet den 23. august 2019 ønske om hel- eller delvis lukning af den offentlige vej, der i dag er ført gennem portbygningerne og tværs over slotspladsen. Dette skal drøftes med den pågældende myndighed på området. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på bygningsfredningsområdet. Slots- og Kulturstyrelsen indgår gerne i en dialog vedr. løsning af problemet, f.eks. ved et møde på stedet.

Såfremt en løsning skal udføres med udgangspunkt i de fredede bygningers funktion og udtryk, er der i begge portrum fundet tydlige spor efter tidligere porte. Slots- og Kulturstyrelsen er positivt indstillet overfor at tillade en isætning af nye portfløje, der er udført traditionelt og som kopi af de oprindelige portfløje, såfremt det skulle blive aktuelt.

Fredningen omfatter:

Hovedbygningen (1639-43 af Hans II van Steenwinckel) med tepavillon og portbygninger (1749-54 af Georg Dietrich Tschierske) samt nordre og søndre længe, hegnsmurene, der forbinder bygningerne omkring gårdspladsen, forvalterboligen og den med denne sammenbyggede magasinbygning samt den herved beliggende smedie. Endvidere "Generalindehuset" (ca. 1790). Fredet 1918.

Det kan oplyses, at Slots- og Kulturstyrelsen på længere sigt gerne vil undersøge mulighederne for, at udvide fredningen af Valdemars Slot til også at omfatte slotspladsen, herunder pigstensbelægning og spejldammen, som begge er dele af det særlige barokanlæg.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Cathrine Björk Vindheim
Fuldmægtig, Arkitekt MAA
Center for Kulturarv, Fredede Bygninger

+45 3374 5545
cbv@slks.dk

Kopi er sendt til:

Ejer, Nikolaj Albinus: nikolaj@globalfamilypartners.com
Rådgiver, Michael Poulsen, Praksis Arkitekter: michael@praksisarkitekter.dk
Svendborg Kommune: byg@svendborg.dk

