

Prioritering af cykelsti- og trafikikkerhedsprojekter 2019 - Projektoversigt

Oversigt over projekter til prioritering for cykelsti- og trafikikkerhedsprojekter 2019

I projektoversigten indgår de projekter, som administrationen har medtaget på baggrund af cykelruteplanen, ulykkesanalyse, hastighedsmålinger samt borger- og skoleønsker. Flere af de nævnte kategorier kan være baggrund for hvert enkelte projekt, men projektet er så vidt muligt kun nævnt i en af kategorierne. Kategorierne er angivet med kryds i oversigten.

Administrationens anbefaling til projekter for 2019 er angivet med farve på kortet på side 2.

Oversigten er inddelt, så cykelstiprojekter kommer først, herefter projekter ved ulykkesbelastede lokaliteter, projekter på lokaliteter hvor der er målt for høj hastighed og til sidst projekter på baggrund af borger- og skoleønsker.


I projektoversigten er administrationens anbefaling til projekter for 2019 markeret med farve under de enkelte kategorier. Herefter er de øvrige projekter nævnt i alfabetisk rækkefølge.

Bagerst i projektoversigten findes datablade for de projekter, som administrationen anbefaler gennemført.

Indhold

Oversigt over anbefalede projekter på kort	Side 2
Cykelstiprojekter	Side 3
Projekter ved ulykkesbelastede lokaliteter	Side 5
Projekter på lokaliteter hvor der er målt for høj hastighed	Side 8
Projekter med borger- og skoleønsker	Side 11
Datablade for projekter	Side 19

Oversigt over anbefalede projekter på kort



Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Øverslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
Cykelstiprojekter									
1	Dronningemaen/ Viebæltet (5700)	Manglende cykelstier	Fællessti i begge vejsider fra Møllergade til Vestergade	7.000.000		X		X	
2	Assensvej (5771) mellem Odensevej og Gemalvej	Manglende cykelsti. Trafikfarlig skolevej	Dobbeltrettet cykelsti i den nordlige vejside	8.900.000		X			
3	Egensevej (5700)	Manglende cykelfaciliteter	Forbedring af cyklisternes forhold	1.145.000		X		X	
4	Egensevej (5762)	Smal vej, ønske om forbedring af cyklistforholdene og nedsættelse af hastigheden	2 minus 1 vej	600.000		X		X	
5	Møllergade (5700)	Utrygge forhold for cyklister. Krydsning af Dronningemaen mellem Centrum og Nordre Bydel	Etablering af cykelfaciliteter mod ensretningen	Endnu ikke udarbejdet		X		X	
6	Rantzausmindevej (5700) fra Dyrekredsen til Efterskolevej samt sydligste del af Dyrekredsen	Manglende cykelstier i den ene vejside	Fællessti i den sydlige side af Rantzausmindevej mellem Efterskolevej og Dyrekredsen. Fællessti i den vestlige del af Dyrekredsen på det første stykke.	3.600.000		X			
7	Rute 163 (5884) fra Broholmsvej til Hesselagervej	Manglende cykelstier	Cykelsti	Endnu ikke udarbejdet		X			

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
8	Rute 44 Fåborgvej (5700) Statsvejen	Ønske om cykelsti. Vejen er en statsvej, og ejes ikke af Svendborg Kommune	Cykelsti	Statsvej				X	

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
Projekter ved ulykkesbelastede lokaliteter Definitionen af ulykkesbelastede lokaliteter fra Trafiksikkerhedsplanen 2015-2019: Kryds: Politiet har registreret mindst 4 ulykker med personskade eller materielskade, hvoraf mindst 3 ulykker er med personskade i løbet af de seneste 5 år. I nedenstående er medtaget rundkørsler og kryds med mindst 4 materielskader, da ingen af krydsene opfylder trafiksikkerhedsplanens definition Strækninger: Politiet har registreret mindst 4 ulykker med person eller materielskade indenfor en afstand på 500 meter i løbet af de seneste 5 år.									
	Nyborgvej ved Kobberbæksvej 9 (5700)	På en strækning på ca. 250 meter, er der i perioden 2013-2017 sket 7 materielskadeuheld	Blåt cykelfelt, ændring af helleanlæg og venstresvingsforbud ved krydset.	80.000	X				
10	Krydset Vestergade/Dronningemaen (5700)	I 2018 er der foretaget en strækningsanalyse af Vestergade på baggrund af ulykker. I krydset Vestergade/Dronningemaen skal der i 2019 ske opgravning, og projektet ønsker udført i samme forbindelse	Blåt cykelfelt og indsnævring af krydset	60.000	X				
11	Eskærvej (5700) mellem Sundbrovej og Syrenvej	I perioden 2013-2017 er der sket 2 personskadeulykker og 2 materielskadeulykker på strækningen	Observeres de kommende år, da det er forskellige typer af ulykker der sker	Endnu ikke udarbejdet	X				

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
12	Krydset Nyborgvej/Lerchesvej (5700)	I perioden 2013-2017 er der sket 4 materielskadeulykker i krydset	Observeres de kommende år, da det er forskellige typer af ulykker der sker	Endnu ikke udarbejdet	X				
13	Krydset Nyborgvej/Ørbækvej (5700)	I perioden 2013-2017 er der sket 5 materielskadeulykker i krydset	Observeres de kommende år, da det er forskellige typer af ulykker der sker	Endnu ikke udarbejdet	X				
14	Krydset Ring Nord/Odensevej (5700)	I perioden 2013-2017 er der sket 5 materielskadeulykker i krydset	Observeres de kommende år, da det er forskellige typer af ulykker der sker	Endnu ikke udarbejdet	X				
15	Krydset Tolbodvej/Nyborgvej (5700)	I perioden 2013-2017 er der sket 1 personskadeulykke og 3 materielskadeulykker i krydset	Observeres de kommende år, da det er forskellige typer af ulykker der sker	Endnu ikke udarbejdet	X				
16	Mølmarksvej (5700) mellem Skyttevej og Porthusvej	I perioden 2013-2017 er der sket 3 personskadeulykke og 9 materielskadeulykker på strækningen	Observeres og afventer udviklingen af det nye lokalplanområdet for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Mølmarksvej	Endnu ikke udarbejdet	X				
17	Porthusvej (5700) fra Trappebæksvej og 600 meter mod nord	I perioden 2013-2017 er der sket 1 personskadeulykke og 6 materielskadeulykker på strækningen	Observeres de kommende år, da det er forskellige typer af ulykker der sker	Endnu ikke udarbejdet	X				

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
18	Rundkørslen Nyborgvej/Ørkildsgade (5700)	I perioden 2013-2017 er der sket 1 personskadeulykke og 5 materielskadeulykker i rundkørslen	Observeres og afventer havneudviklingen. Evt. forsøg med pudepump i den nordlige tilfart.	Endnu ikke udarbejdet	X				
19	Rundkørslen Ole Rømersvej/Femte Maj Plads	I perioden 2013-2017 er der sket 4 materielskadeulykker i rundkørslen	Observeres de kommende år, da det er forskellige typer af ulykker der sker	Endnu ikke udarbejdet	X				
20	Rundkørslen Ryttervej/Wandallsvej (5700)	I perioden 2013-2017 er der sket 6 materielskadeulykker i rundkørslen	Observeres de kommende år, da det er forskellige typer af ulykker der sker. Afventer udviklingen af Svendborg Vest	Endnu ikke udarbejdet	X				
21	Tvedvej (5700) mellem Tved Grønnevej og Tved Skolevej	I perioden 2013-2017 er der sket 2 personskadeulykker og 5 materielskadeulykker på strækningen. Der er i 2018 foretaget en strækingsanalyse på baggrund af ulykkerne.	Observeres de kommende år, da det er forskellige typer af ulykker der sker	Endnu ikke udarbejdet	X			X	
22	Vestergade (5700), mellem Fåborgvej og Tinghusgade	I perioden 2013-2017 er der sket 4 personskadeulykker og 22 materielskadeulykker på strækningen. Der er i 2018 foretaget en strækingsanalyse på baggrund af ulykkerne.	Ændring af cyklisternes forhold i rundkørslen. Pudepump i tilfarter til rundkørsel. Krydsningsheller på strækningen. Ændring af afstribning på strækningen.	1.500.000	X			X	

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
Projekter på lokaliteter hvor der er målt høj hastighed									
Der er medtaget strækninger, hvor 15 % af bilisterne kører mindst 20% eller 30% hurtigere end det tilladte, og hvor der ikke er foretaget ændringer/tiltag på strækningen siden hastighedsmålingen.									
23	Assensvej (5771)	15% af bilisterne kører mindst 30% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet	Endnu ikke udarbejdet			X		
24	Broholmsvej (5884)	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet	Endnu ikke udarbejdet			X		
25	Eskærvej (5700) Troense	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet. Supplering af hastighedstavler, fartviser	Endnu ikke udarbejdet			X	X	
26	Fåborgvej (5700)	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet	Endnu ikke udarbejdet			X	X	
27	Grastenvej (5700)	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet	Endnu ikke udarbejdet			X		
28	Gryagervej (5884)	15% af bilisterne kører mindst 30% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet. Ny måling tættere på byzonen.	Endnu ikke udarbejdet			X		
29	Hesselagervej (5884)	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet	Endnu ikke udarbejdet			X	X	

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
30	Hundstrupvej (5771) i Skovlund	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Bump og markering af byzoner	Endnu ikke udarbejdet			X		
31	Johs. Jørgensensvej (5700)	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet	Endnu ikke udarbejdet			X		
32	Klintholmvej (5874)	15% af bilisterne kører mindst 30% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet, evt. supplerings af hastighedstavler	Endnu ikke udarbejdet			X		
33	Rute 163 Landevejen (5882)	15% af bilisterne kører mindst 30% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet	Endnu ikke udarbejdet			X		
34	Rute 163 Nyborgvej (5881)	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet	Endnu ikke udarbejdet			X		
35	Søndervej (5700)	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet	Endnu ikke udarbejdet			X		
36	Teglværksvej (5892)	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet. Ny måling længere inde i byen	Endnu ikke udarbejdet			X	X	
37	Tvedvej (5700) ved Trappebækken	15% af bilisterne kører mindst 20% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet.	Endnu ikke udarbejdet			X		

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
38	Ørbækvej (5700)/(5892)	15% af bilisterne kører mindst 30% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet	Endnu ikke udarbejdet			X		
39	Åbyvejen (5881)	15% af bilisterne kører mindst 30% hurtigere end den tilladte hastighed	Drøftes med politiet.	Endnu ikke udarbejdet			X		

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
Projekter med borger- og skoleønskerønsker									
40	Albjergvej (5883)	Ønske om nedsættelse af hastigheden	Bump og baggrundsafmærkning	200.000				X	
41	Assensvej/Gemalvej/Vævervej (5771)	Ønske om sikring af kryds så det bliver lettere at krydse.	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet					X
42	Assensvej/Stationsvej/Hundstrupvej (5771)	Ønske om sikring af kryds så det bliver lettere at krydse.	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet					X
43	Bjerrebyvej (5700)	Ønske om 2 minus 1 vej og bump	2 minus 1 vej hvis muligt, suppleret med fartdæmpning indenfor byzone.	Endnu ikke udarbejdet				X	
44	Brændeskovvej (5700) i Brændeskov	Ønske om hastighedsnedsættelse på 80 km/t strækning	Bump eller havet flade ved forsamlingshuset	100.000				X	
45	Brændeskovvej Fra Heldagervej til Brændeskov (5700)	Ønske om hastighedsnedsættelse på 80 km/t strækning	Drøftes med politiet. Hastighedsmåling	Endnu ikke udarbejdet				X	
46	Byvej (5892)	Ønske om fartdæpende tiltag ved skolen	Bump eller hævet flade	Endnu ikke udarbejdet				X	
48	Dronningholmsvej (5700)	Ønske om lukning da bilister ikke overholder forbud mod gennemkørsel til Møllergade	Permanent lukning	Endnu ikke udarbejdet				X	
49	Elvira Madigans Vej (5700)	Ønske om hastighedsdæpende tiltag	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Øverslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
50	Fruestuevej (5700)	Ønske om mere tydelig skiltning	Gennemgang og reducere af skilte	Endnu ikke udarbejdet					X
51	Gammel Nybyvej (5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Bump indenfor byzonen	Endnu ikke udarbejdet				X	
52	Gregningevej/Vindeby Enghavevej (5700)	Skolebørn har problemer med at krydse	Krydsningshelle	Endnu ikke udarbejdet					X
53	Gundestrupvej(5762)	Ønske om fartdæmpende tiltag gennem byen	Baggrundsafmærkning og supplerende af hastighedstavler	Endnu ikke udarbejdet				X	
54	Gyldenbjergsvej (5700)	Ønske om regulering af nedgang fra stibro. Ønske om ændring af parkeringsforbud	Ændring af nedgang og parkeringsforbud	Endnu ikke udarbejdet					X
55	Hallindskovvej/Egenappevej (5700)	Trafiksikkerhed for gående og cyklende	Bump i byzonen. Supplerende af hastighedstavler udenfor byzonen. Evt. 2 minus 1 vej.	420.000				X	
56	Hammesbrovej (5883)	Ønske om buslomme	Buslomme	Endnu ikke udarbejdet					X
57	Johannes Jørgensens Vej (5700)	Ønske om stiforbindelse til stier under vejen langs jernbanen	Rampe/Trappe	Endnu ikke udarbejdet				X	
58	Kirkevej (5771)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Øverslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
59	Klingstrupvej (5881)	Hastighedsnedsættelse	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
60	Kogtvedvej (5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Fartdæmpning i form af indsnævring eller bump fra Wandallsvej til Tankefuldvej	300.000				X	
61	Kullinggade (5700)	Ønske om hastighedsnedsættelse	Supplerende indsnævring eller flere p-båse	Endnu ikke udarbejdet				X	
62	Kystvej (5874) i Lundeborg	Ønske om hastigheden ned da fodgængere på vejen, samt ændring af vigeplint i kryds	Etablering af bump	Endnu ikke udarbejdet				X	
63	Lindevej (5771)	Ønske om hastighedsdæmpning	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
64	Lindekildevej (5762)	Ønske om bedre sikring af stikrydsning	Krydsningshelle	Endnu ikke udarbejdet					X
65	Linkenkærvej/Fruerstuevej(5700)	Vanskeligt at krydse. Meget trafik. 15 % af bilisterne kører mere mindst 10 % hurtigere end den tilladte hastighed	Ombygning til signalreguleret kryds	Endnu ikke udarbejdet			X	X	

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
66	Linkenkærvej/Gl. Skårupvej (5700)	Bedre sikring af forholdene for de bløde trafikanter. Meget trafik. 15 % af bilisterne kører mere end 10 % hurtigere end den tilladte hastighed	Afventer udvikling af område med ny lokalplan	Endnu ikke udarbejdet			X	X	
67	Lundbyvej (5700)	Ønske om hastighedsdæmpning	Eksisterende 2 minus 1 vej suppleres med hastighedsdæmpere	Endnu ikke udarbejdet				X	
68	Mads Hansens Vej (5762)	Ønske om lukning af vej	Lukning eller ensretning	Endnu ikke udarbejdet					X
69	Marslevvej (5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag ved den nordlige indsnævring	Bump	20.000				X	
70	Mejerivej (5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Bump	Endnu ikke udarbejdet				X	
71	Mosestræde (5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
72	Nordgade (5762)	Utrygt pga fart og landbrugsmaskiner	Markering af byzonen og bump	Endnu ikke udarbejdet				X	
73	Nyvej/Møllevj (5762) Ulbølle	Ønske om fartdæmpende tiltag	Bump og baggrundsafmærkning	Endnu ikke udarbejdet				X	
74	Nørremarken (5881)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
75	Nørremarksvej (5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Øverslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
76	Nørreskovvej(5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag. Tiltag for sikring af cyklister	2 minus 1 vej hvis muligt	Endnu ikke udarbejdet				X	
77	Ole Rømers Vej (5700)	Ønske om udvidelse af afsætningsplads, krydsningsmuligheder, ændring af parkeringsforbud	Udvidelse af afsætningsplads, krydsningsmuligheder, ændring af parkeringsforbud	Endnu ikke udarbejdet					X
78	Ollerup Bytorv (5762)	Ønske om bedre parkeringsforhold	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet					X
79	Pilekrogen (5700)	Ønske om hastighedsdæmpning	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
80	Porthusvej fra Ring Nord til Heldagervej(5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
81	Rantzausmindevej ved Tankefuldvej	Ønske om fartdæmpende tiltag	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
82	Ravnegårdsvej/Balvej (5762)	Farligt kryds	Tydeligere synlighed af vigepligtsforhold.	Endnu ikke udarbejdet				X	
83	Ring Nord/Brændeskovvej	Forbedring af fremkommelighed i kryds	Evt. lysregulering	Endnu ikke udarbejdet				X	
84	Rolf Krakes Vej (5700)	Ønske om forbedrede forhold for bløde trafikanter	Fortov eller 2 minus 1 vej fra hallen mod syd	Endnu ikke udarbejdet				X	
85	Rute 163, Langgade(5874)	Hastighedsdæmpning ved plejehjem	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
86	Rute 163, Nyborgvej i Skårup (5881)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
87	Rute 163, Nyborgvej i Øster Åby (5881)	Ændring af helleanlæg	Ændring af helleanlæg	Endnu ikke udarbejdet					X
88	Rødmevej (5771)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Baggrundsafmærkning udenfor byzonen og bump indenfor byzone (Stenstrup)	200.000				X	
89	Sankt Anne Vej (5700)	Ønske om standsningsforbud foran skolen	Opsætning af standsningsforbud	20.000					X
90	Skolegade (5700)	Ønske om busparkering ved teateret	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet					X
91	Skovmøllevej (5881)	Ønske om forbedring af vej og trafik	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
92	Skovsbovej (5700) Skovsbo	Ønske om fartdæmpende tiltag	Bump i Skovsbo. Baggrundsafmærkning udenfor byzonen	380.000				X	
93	Skovsbovej/Brydevej (5700)	Ønske om bedre krydsningsforhold for de bløde trafikanter	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
94	Skårup Vestergade/Skårup Mellemevej/Olu Ringsvej (5881)	Ønske om fartdæmpende tiltag og gennemgående fortov, cykelbane	Fartdæmpere i form af bump eller indsnævringer og gennemgående fortov	475.000				X	
95	Skårupøre Strandvej	Ønske om 2 minus 1 vej fra byzonen ud forbi Vængemosevej	2 minus 1 vej hvis muligt	Endnu ikke udarbejdet				X	
96	Slotsalleen (5700)	Ønske om hastighedsdæmpning	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
97	Solvej (5700)	Ønske om vejlukning. Uønsket trafik	Lukning for gennemkørsel	Endnu ikke udarbejdet				X	
98	Stationsvej (5771)	Ønske om ombygning af strækningen fra Søndre Ringvej til Assensvej	Ombygning uden brostensbelægning	Endnu ikke udarbejdet				X	
99	Strammelses Gade (5700)	Ønske om hastighedsdæmpning	Fartdæmpere i form af bump eller indsnævring	Endnu ikke udarbejdet				X	
100	Søndre Ringvej (5771)	Høj Hastighed	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	
101	Søgårdsvvej/Vestergade (5700)	Manglende overholdelse af indkørselsforbud	Udvidelse af helleanlæg så kun cyklister kan køre igennem	Endnu ikke udarbejdet				X	
102	Troensevej (5700)	Ønske om hastighedsnedsættelse og hastighedsdæmpning	2 minus 1 vej hvis muligt udenfor byzonen, hastighedsdæmpere indenfor byzonen	Endnu ikke udarbejdet				X	
103	Valdemarsgade (5700)	Ønske om videreførelse af chaussestensbånd og reducere af skilte	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet					X
104	Vemmenæsvej/Stenoddenvej (5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Bump indenfor byzonen. Baggrundsafmærkning udenfor byzonen	510.000				X	
105	Ørkildsgade (5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag mellem Overgade og Møllergade	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet				X	

Projektoversigt									
Nr	Vejnavn/lokalitet	Problem/Ønske	Løsningsforslag	Overslag (kr.)	Ulykker	Cykelruteplan	Hastighed	Borgerønsker	Skoleønsker
106	Østergade (5881)	Ønske om flytning af fodgængerfelt. Ønske om flytning/udvidelse af buslomme, hastighedsdæmpning	Endnu ikke udarbejdet	Endnu ikke udarbejdet					X
107	Østergade/Skolevej (5874)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Bump eller indsnævringer	Endnu ikke udarbejdet				X	
108	Østre Skerlingevej (5762)	Ønske om at anvende buslomme til kys og køer anlæg	Opsætning af skiltning, dog med forbehold for bussen	20.000					X
109	Østre Skolevej (5700)	Ønske om fartdæmpende tiltag	Indsnævringer, variable hastighedstavler	325.000				X	
110	Åbyskovvej/Skibsvej (5881)	Ønske om fartdæmpende tiltag igennem Åbyskov	Bump indenfor byzonen	Endnu ikke udarbejdet				X	

Datablade for trafikprojekter 2019

Nr. 1	Dronningemaen/Viebæltet (5700)		
Problem/ønske	Manglende cykelstier		
Løsningsforslag	Fællestier i begge vejsider fra Møllergade til Vestergade. Der etableres buslommer ved Naturama og biblioteket/borgerservice samt ny svingbane til Dronningegården. Busstoppet ved Holmevej flyttes til Naturama. Projektet er politisk vedtaget i 2018		
Overslag (kr.)	7.000.000 kr.	Projektkategori	Cykelstier
Politiregistrerede ulykker 2013-2017	1 personskade materielskader	5	Trafikfarlig skolevej Nej
Vejklasse	Trafikvej gennemfartsvej	Årsdøgnstrafi (ÅDT)	15196
Land/By	By	Hastighedsbegrænsning (km/t)	50
Målt gennemsnitshastighed (km/t)	41,9	Målt 85% fraktil (km/t)	49,5



Nr. 9	Nyborgvej ved Kobberbæksvej (5700)		
Problem/Ønske	Indgår på baggrund af ulykker på en strækning på ca. 250 meter på Nyborgvej		
Løsningsforslag	Der afmærkes med blåt cykelfelt i krydset, for at synliggøre hvor cyklisterne kører. Sidevejshellen trækkes tilbage og justeres i forhold til arealbehovet for lastbiler. Der afmærkes med venstresvingsforbud og sværreflader ved Bageren. Der afmærkes desuden med cykelsymboler ved ind- og udkørsel til tanken.		
Overslag (kr.)	80.000 kr.	Projektkategori	Ulykker
Politiregistrerede ulykker 2013-2017	7 materielskadeulykker	Trafikfarlig skolevej	Nej
Vejklasse	Trafikvej gennemfartsvej/øvrige	Årsdøgnsdtrafi (ÅDT)	9300 (Vestergade)
Land/By	By	Hastighedsbegrænsning (km/t)	50
Målt gennemsnitshastighed (km/t)	41,2 (Vestergade)	Målt 85% fraktil (km/t)	49,2 (Vestergade)



Nr. 10	Dronningemaen/Viebæltet (5700)		
Problem/Ønske	Indgår som en del af Vestergade på baggrund af ulykker		
Løsningsforslag	Krydset indsnævres med et areal, hvor lastbiler fortsat kan køre over. Der afmærkes med blåt cykelfelt i krydset, for at synliggøre hvor cyklisterne kører.		
Overslag (kr.)	60.000 kr.	Projektkategori	Ulykker
Politiregistrerede ulykker 2013-2017	2 materielskadeulykker	Trafikfarlig skolevej	Nej
Vejklasse	Trafikvej gennemfartsvej/øvrig	Årsdøgnsdtrafi (ÅDT)	9300 (Vestergade)
Land/By	By	Hastighedsbegrænsning (km/t)	50
Målt gennemsnitshastighed (km/t)	41,2 (Vestergade)	Målt 85% fraktil (km/t)	49,2 (Vestergade)

