

Badevandsprofil Revsøre Strand




Revideret 2020



Svendborg
Kommune

Medlemsstat	Danmark
Ansvarlig myndighed	Svendborg Kommune Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf: 62 23 30 00 Hjemmeside: www.svendborg.dk
Kontakt vedr. badevandskvalitet og strandens driftsmæssige tilstand	Trafik og infrastruktur Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge Tlf: 62233344 E-mail: ti@svendborg.dk
DKBW Nr.	502 og 500
Stations nr.	102 og 100
Stationsnavn	Revsøre N og Bøsøre N
UTM X/Y	615.266/6.119.455
Reference net	EUREF89
UTMZone	32
Redningsnummer	H502
Nærmeste adresse	Bellisvej, 5874 Hesselager



	Punkt for prøvetagning		Parkering		Handicaptolet
	Punkt for varsling ved risiko for forurennet badevand		Redningsudstyr		Toilet
	Regnvandsudløb		Hjertestarter		
	Skraldespand		Affaldssortering		

Sikkerhed

Hvis uheldet er ude: **Ring 112** og oplys strandens regningsnummer (H502). Dette nummer anvendes af beredskabet til at præcisere placeringen for ulykken. Der er mobildækning på hele stranden.



På stranden er der opsat redningskrans til anvendelse i nødstilfælde, og på toiletbygningen ved parkeringspladsen hænger en hjertestarter (se oversigtsfoto).

Kontrol og klassifikation

Gennem badesæsonen (1. juni- 15. september) udtages rutinemæssige kontrolprøver af badevandet ved stranden. Vandet analyseres for bakterierne E. coli og Enterokokker og analyseresultaterne danner grundlag for klassifikationen af badevandskvaliteten.

Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredsstillende kvalitet og Ringe kvalitet. Udmærket kvalitet er den bedst mulige kvalitet, hvor koncentrationen af fækale bakterier i badevandet er meget lav, mens ringe kvalitet er badevande, hvor koncentrationen af fækale bakterier i perioder er så høj, at der kan være en sundhedsmæssig risiko for at bade i vandet.

Badevandet ved Revsøre er klassificeret: **Udmærket**



Badevandskvaliteten er udmærket

★★★ Udmærket
★★ God
★ Tilfredsstillende
— Ringe

Klassifikationen er beregnet på basis af kontrolprøver fra de sidste fire år. Strandens klassifikation revideres hvert år inden badevandssæsonens start.

Resultater og varsling

Analysesultaterne fra sæsonens kontrolprøver og yderligere information om badevandet kan ses på Svendborg Kommunens hjemmeside: www.svendborg.dk/badevand



Klik ind på "Badevandsprøver og varslinger" eller scan QR-koden her til højre for at komme direkte ind til resultaterne.

Ved risiko for sundhedsfarligt badevand varsles ved skiltning på selve badestranden samt ved annoncering på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Ved observation af akut forurening (olieudslip, kemikalieudslip eller lignende) skal beredskabet kontaktes via Alarmcentralen på 112.

Fysiske forhold og faciliteter

Struktur	Sandstrand – mest med fint sand men enkelte partier med mindre sten
Bundforhold	Sand med enkelte sten og lidt tang
Strandbredde	5-15 m
Strandlængde	Over 500 m
Vanddybde < 2 m	150-300 m
Badebro	Ja
Parkering	Ja
Toilet	Ja, inklusiv handicaptoilet
Bus	Ja
Kiosk og restaurant	Nej
Mobildækning	Ja
Badevandsudsigten	Nej
Blå flag	Nej
Andet	Se oversigtskort

Geografiske forhold

Det meste af stranden fra Revsøre til Bøsøre er fin sandstrand. Havbunden er af fint sand med spredte, mindre sten og lidt tang imellem revlerne. Baglandet til stranden er hovedsageligt marker med sommerhuse og helårsbebyggelse, der ligger ud til vandet. Parkeringspladsen og toiletbygningen ligger på et stort grønt offentligt område med mulighed for ophold og boldspil. På det meste af stranden er der læ for vestenvinden.

Hydrologiske forhold

Vandet i Det Sydfynske Øhav er klassificeret som saltvand. Strømretningen ved badevandsstationen er skiftende alt efter vindforholdene, men primært fra syd og nord. Der er lille tidevandsforskel (under 0,5 m).

Kilder til fækal forurening

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening med fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde, og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Revsøre er separatloakeret, men i et enkelt regnvandsudløb ved bebyggelserne er der risiko for forureninger med fækale bakterier fra især fugle. Disse vurderes ikke at få indvirkning på badevandskvaliteten ved stranden, fordi vandet fortyndes kraftigt i Storebælt. Badende bør altid være opmærksomme på, at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med eventuelle uheld fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger.

Risiko for blågrønalg (cyanobakterier) og fytoplanktonopblomstring

Risikoen for opblomstringer af blågrønalg og fytoplankton vurderes ud fra badevandsmålinger at være lav. Opblomstringer af blågrønalg og fytoplankton kan dog altid forekomme. Særligt i forbindelse med længerevarende perioder med varme og mange næringsstoffer i vandet. Opblomstringer er oftest relativt pludselige og ses tydeligt som en misfarvning af vandet og skumdannelser i vandkanten. I Danmark er fytoplankton normalt ikke anledning til sygdom efter

badning, men nogle alger kan producere giftige stoffer, som kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré ved nærkontakt eller indtag af disse. Børn og folk, der i forvejen er svækkede, er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af algeholdigt vand.

Risiko for makroalger (tang)

Der er risiko for opskyl af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden. Det frarådes at bade eller lade børn lege i nærheden af store mængder opskyllet tang, da der kan dannes giftstoffer i rådne tang, og tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre sundhedsfarlige gener

Glasskår, affald, kemiske forureninger (herunder olieudslip) kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til at kontakte Svendborg Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer på stranden.

Revision

Badevandsprofilen er udarbejdet i maj 2016.

Profilen revideres efter behov og såfremt klassifikationen af badevandskvaliteten ændres i overensstemmelse med bekendtgørelse om badevand og badeområder (BEK nr. 917 af 27/06/16).

Senest revideret januar 2020.