

Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø
Team Natur
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

24. februar 2026

Sagsnr.:26/3728

Forespørgsel om forhold i forbindelse med restaureringsprojekt i Tange Å kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3


D. 19. februar 2026 modtog undertegnede en mail fra Nicolai Munk fra Vandløb, Spildevand og Kyst fra Svendborg Kommune. Mailen kommer i forlængelse af en tidligere henvendelse fra juni 2025 med sagsnr. 25/12121.

I forbindelse med planlægningen af restaureringen af Tange Å, som løber igennem beskyttet natur, spørger Nicolai om det kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 at:

- 1) maskinerne der udfører arbejdet, kører på engen langs åen? og
- 2) hældningen ændres fra 18‰ til omkring 15‰ på en strækning på 30 m, da trærødder forårsager et styrt, der på nuværende tidspunkt udgør en faunaspærring?

Arealet ligger på matr. 1d, Broholm Hgd., Gudme se figur 1.

Svendborg kommune vurderer, at ingen af ovenstående forespørgsler kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 1. Overblik over det berørte område ved Tange Å. De skraverede områder indikerer beskyttet natur hvor blå er sø og grøn er eng. Den stiplede blå linje er beskyttet vandløb.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>

Miljø og Teknik
Telefon 6223 3333
Hovedtelefon – telefontider
Mandag-onsdag kl. 09.00-15.00
Torsdag kl. 10.00-16.30
Fredag kl. 09.00-14.00



Baggrunden for vurdering af forespørgsel 1



Figur 2. Luftfoto fra 2025. Overblik over det berørte område ved Tange Å. De skraverede områder indikerer beskyttet natur hvor blå er sø og grøn er eng. Den stiplede blå linje er beskyttet vandløb. De gule streger viser matrikelgrænserne.

På matrikel 1d, Broholm Hgd., Gudme ligger der en beskyttet eng. Igennem engen løber Tange Å se figur 2. Engen bliver slået årligt og materialet køres væk se figur 3. Igennem årerne har driften på arealet medført, at køresporene langs åen kan ses på terrænkort se figur 4.


Det forventes at restaureringsarbejdet i denne del af Tange Å sammenlagt vil tage 1 dag og at der skal køres frem og tilbage 2-3 gange.

Det vurderes, at det tryk som maskinerne fra den normale plejepraksis medfører på engen er sammenligneligt med de maskiner, der skal bruges til restaureringsarbejdet.

Svendborg Kommune vurderer derfor, at kørslen langs Tange Å ikke har indflydelse på arealets tilstand og at det ikke kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 3. Billede af engen på den vestlige side af åen. Fra besigtigelse 19. juni 2025.



Figur 4. Terrænkort over det berørte område ved Tange Å. De gule streger er matrikelgrænser. Den stiplede blå linje er vandløbet. De grønne pile viser lavninger i terrænet langs åen, hvor landbrugsmaskiner gennem åerne har forårsaget et fald i terræn i de beskyttede naturområder.

Baggrunden for vurdering af forespørgsel 2



Figur 5. Dele af oversigtskortet over Tange Å og de omkringliggende arealer. Kortet var en del af materialet, der blev sendt i forbindelse med forespørgslerne. Den grønne cirkel viser området, hvor det ønskes at ændre hældningen på vandløbet.

Ved vandløbets st. 510 har træerødder forårsaget et styrt, der i dag udgør en faunaspærring se figur 5 og 6. Det ønskes at dette styrt udlignes på en ca. 30 m strækning, hvor det eksisterende bundmateriale graves væk og der udlægges sten på 64-120mm. Vandløbsbunden vil gå fra en hældning omkring 18‰ til omkring 15‰.

Da hældningen på vandløbet ønskes udlignet og der ikke er tale om at vandløbet udvides, da vurderes det, at det ikke har indflydelse på de omkringliggende arealers vegetation eller fugtighed.

Svendborg Kommune vurderer derfor, at udligningen af styrtet i Tange Å ikke har indflydelse på de beskyttede enges tilstande og at det ikke kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 6. Billede fra tilsendt materiale af det eksisterende styrt i st. 510 m.

Samlet set vurderes det, at ingen af ovenstående forespørgsler kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.

Venlig hilsen

Karen Bruun Thirslund
Biolog

karen.bruun.thirslund@svendborg.dk
Dir. tlf. 20147882