



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 27-05-2019
Version: 1
Modtaget: 22-05-2019
Påbegyndt: 22-05-2019
Ordrenr.: 506880

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-020
Prøvested: 479-020, Langemark
Udtaget: 22.05.2019 kl. 17:05
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

| Prøvenr.: | 75632/19 | | |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 17:05 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | - | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.17 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 1360 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 140 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 27-05-2019
Version: 1
Modtaget: 22-05-2019
Påbegyndt: 22-05-2019
Ordrenr.: 506880

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-069
Prøvested: 479-069, Syltemæ V
Udtaget: 22.05.2019 kl. 16:51
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

| Prøvenr.: | 75633/19 | | |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 16:51 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | - | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.23 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 3 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 27-05-2019
Version: 1
Modtaget: 22-05-2019
Påbegyndt: 22-05-2019
Ordrenr.: 506880

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-081
Prøvested: 479-081, Syltemæe Å V
Udtaget: 22.05.2019 kl. 16:35
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

| Prøvenr.: | 75634/19 | | |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 16:35 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | <1 | meter | - |
| Skydække | (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (2) | mm | - |
| Vind fra | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | - | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.14 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 3 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 27-05-2019
Version: 1
Modtaget: 22-05-2019
Påbegyndt: 22-05-2019
Ordrenr.: 506880

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-030
Prøvested: 479-030, Lehnskov
Udtaget: 22.05.2019 kl. 16:01
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

| Prøvenr.: | 75635/19 | | |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 16:01 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.9 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | <1 | meter | - |
| Skydække | (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | (1) | - | Kode |
| Strøm fra | - | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.02 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 24 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 30 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 27-05-2019
Version: 1
Modtaget: 22-05-2019
Påbegyndt: 22-05-2019
Ordrenr.: 506880

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-050
Prøvested: 479-050, Tankefuld
Udtaget: 22.05.2019 kl. 15:38
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

| Prøvenr.: | 75636/19 | | |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 15:38 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (8) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | (1) | - | Kode |
| Strøm fra | - | - | - |
| pH ved prøvetagning | 7.99 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - |
| Enterokokker | 24 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 70 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 27-05-2019
Version: 1
Modtaget: 22-05-2019
Påbegyndt: 22-05-2019
Ordrenr.: 506880

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-070
Prøvested: 479-070, Lystbådehavnen
Udtaget: 22.05.2019 kl. 15:22
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

| Prøvenr.: | 75637/19 | | |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 15:22 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.4 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (8) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | - | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.13 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 80 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 920 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 27-05-2019
Version: 1
Modtaget: 22-05-2019
Påbegyndt: 22-05-2019
Ordrenr.: 506880

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-082
Prøvested: 479-082, Øreodden
Udtaget: 22.05.2019 kl. 15:09
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

| Prøvenr.: | 75638/19 | | |
|--------------------------------|--|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 15:09 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (8) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | - | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.09 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # bliver fortalt her er mange døde krabber | - | Visuel |
| Enterokokker | 5 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 110 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 27-05-2019
Version: 1
Modtaget: 22-05-2019
Påbegyndt: 22-05-2019
Ordrenr.: 506880

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-150
Prøvested: 479-150, Vemmenæs S
Udtaget: 22.05.2019 kl. 14:21
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

| Prøvenr.: | 75639/19 | | |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 14:21 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 16.2 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | <1 | meter | - |
| Skydække | (8) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | - | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.09 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - |
| Enterokokker | 5 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 20 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 27-05-2019
Version: 1
Modtaget: 22-05-2019
Påbegyndt: 22-05-2019
Ordrenr.: 506880

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-080
Prøvested: 479-080, Vindebyøre
Udtaget: 22.05.2019 kl. 13:52
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

| Prøvenr.: | 75640/19 | | |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 13:52 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (8) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | - | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.12 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 19 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 170 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 27-05-2019
Version: 1
Modtaget: 22-05-2019
Påbegyndt: 22-05-2019
Ordrenr.: 506880

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-280
Prøvested: 479-280, Drejød
Udtaget: 22.05.2019 kl. 16:51
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/BH
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

| Prøvenr.: | 75641/19 | | |
|--------------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 16:51 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 12.7 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (8) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | (4) | - | Kode |
| Strøm fra | - | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.1 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 2 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 20 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann