



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 27-05-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-05-2019  
**Påbegyndt:** 24-05-2019  
**Ordrenr.:** 506914

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-201  
**Prøvested:** 479-201, Øgavl 50m Ø  
**Udtaget:** 24.05.2019 kl. 12:07  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	75859/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning		-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:07	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	19.1	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	158	-	-
pH ved prøvetagning	8.28	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 27-05-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-05-2019  
**Påbegyndt:** 24-05-2019  
**Ordrenr.:** 506914

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-220  
**Prøvested:** 479-220, Skårupøre  
**Udtaget:** 24.05.2019 kl. 13:02  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	75860/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning		-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:02	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	19.6	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	158	-	-
pH ved prøvetagning	8.25	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 27-05-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-05-2019  
**Påbegyndt:** 24-05-2019  
**Ordrenr.:** 506914

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-250  
**Prøvested:** 479-250, Åbyskov camping badebro  
**Udtaget:** 24.05.2019 kl. 13:34  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	75861/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning		-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:34	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	158	-	-
pH ved prøvetagning	8.39	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 27-05-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-05-2019  
**Påbegyndt:** 24-05-2019  
**Ordrenr.:** 506914

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-010  
**Prøvested:** 479-010, Elsehoved S  
**Udtaget:** 24.05.2019 kl. 13:59  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	75862/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning		-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:59	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.6	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	158	-	-
pH ved prøvetagning	8.29	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skærringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 27-05-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-05-2019  
**Påbegyndt:** 24-05-2019  
**Ordrenr.:** 506914

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-047  
**Prøvested:** 479-047, Lundeborg N  
**Udtaget:** 24.05.2019 kl. 15:15  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skærringe

Prøvenr.:	75863/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning		-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	15:15	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	19.0	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	158	-	-
pH ved prøvetagning	8.36	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 27-05-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-05-2019  
**Påbegyndt:** 24-05-2019  
**Ordrenr.:** 506914

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-068  
**Prøvested:** 479-068, Holmskov strand  
**Udtaget:** 24.05.2019 kl. 15:34  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	75864/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning		-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	15:34	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	158	-	-
pH ved prøvetagning	8.38	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 27-05-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-05-2019  
**Påbegyndt:** 24-05-2019  
**Ordrenr.:** 506914

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-072  
**Prøvested:** 479-072, Stokkebæk S  
**Udtaget:** 24.05.2019 kl. 15:52  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	75865/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning		-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	15:52	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.0	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	158	-	-
pH ved prøvetagning	8.26	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 27-05-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-05-2019  
**Påbegyndt:** 24-05-2019  
**Ordrenr.:** 506914

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-100  
**Prøvested:** 479-100, Bøsøre N  
**Udtaget:** 24.05.2019 kl. 16:12  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	75866/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning		-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	16:12	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	15.8	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	158	-	-
pH ved prøvetagning	8.19	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skærringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 27-05-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-05-2019  
**Påbegyndt:** 24-05-2019  
**Ordrenr.:** 506914

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-102  
**Prøvested:** 479-102, Revsøre N  
**Udtaget:** 24.05.2019 kl. 16:26  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skærringe

Prøvenr.:	75867/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning		-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	16:26	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.2	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	158	-	-
pH ved prøvetagning	8.26	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	-
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann