



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 13-08-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 31-07-2019  
**Analyseperiode:** 31-07-2019 -  
13-08-2019  
**Ordrenr.:** 519448

**Sagsnavn:** Stn. 479-090  
**Lokalitet:** Stn. 479-090  
**Prøvested:** 479-090, Christiansminde, blå flag  
**Prøve ID:** 106005  
**Udtaget:** 31.07.2019  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/Louise  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	117634/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:59	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Badevand, erstatningsprøve	# 106005/19	-	-
Vandtemperatur	21.2	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	ONO (68)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	68	-	-
pH ved prøvetagning	8.20	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	6	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann