



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 24-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2019  
**Påbegyndt:** 22-07-2019  
**Ordrenr.:** 515912

### FORELØBIGE RESULTATER

**Sagsnavn:** Svendborg Blåflag  
**Lokalitet:** Stn. 479-088  
**Prøvested:** 479-088, Ballen, blå flag  
**Udtaget:** 22.07.2019 kl. 16:49  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** louise.gjoel  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	106003/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	16:49	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	*	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 24-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2019  
**Påbegyndt:** 22-07-2019  
**Ordrenr.:** 515912

### FORELØBIGE RESULTATER

**Sagsnavn:** Svendborg Blåflag  
**Lokalitet:** Stn. 479-120  
**Prøvested:** 479-120, Slotshagen, blå flag  
**Udtaget:** 22.07.2019 kl. 16:50  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** louise.gjoel  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	106004/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	16:50	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	8.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Enterokokker	*	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 24-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2019  
**Påbegyndt:** 22-07-2019  
**Ordrenr.:** 515912

### FORELØBIGE RESULTATER

**Sagsnavn:** Svendborg Blåflag  
**Lokalitet:** Stn. 479-090  
**Prøvested:** 479-090, Christiansminde, blå flag  
**Udtaget:** 22.07.2019 kl. 16:51  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** louise.gjoel  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	106005/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	16:51	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	*	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	1240	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 24-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2019  
**Påbegyndt:** 22-07-2019  
**Ordrenr.:** 515912

### FORELØBIGE RESULTATER

**Sagsnavn:** Svendborg Blåflag  
**Lokalitet:** Stn. 479-180  
**Prøvested:** 479-180, Smørmosen S, blå flag  
**Udtaget:** 22.07.2019 kl. 17:32  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** louise.gjoel  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	106006/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	17:32	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Enterokokker	*	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 24-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2019  
**Påbegyndt:** 22-07-2019  
**Ordrenr.:** 515912

### FORELØBIGE RESULTATER

**Sagsnavn:** Svendborg Blåflag  
**Lokalitet:** Stn. 479-045  
**Prøvested:** 479-045, Lundeborg N f. havn, blå flag  
**Udtaget:** 22.07.2019 kl. 18:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** louise.gjoel  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	106007/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	18:09	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	17.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	*	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

