ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 06-08-2018
Version: 1
Modtaget: 01-08-2018
Påbegyndt: 01-08-2018
Ordrenr.: 450110

Sagsnavn Svendborg Blåflag
Lokalitet: Stn. 479-088
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag
Udtaget: 01.08.2018
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/HBH
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:		108287/18		
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**Metode**
Prøvetagning			-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken		8.10	-	-
Antal badende		(00)	-	-
Vandtemperatur		22.6	°C	-
Visuel bedømmelse		- (99)	-	-
Sigtedybde		>1	meter	-
Skydække		7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør		Ingen (01)	mm	-
Vind fra		NV (315)	-	-
Vindstyrke		Vindstille (01)	-	Kode
Strøm mod		(99)	-	
pH ved prøvetagning		8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:				
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	-	Visuel
Enterokokker		1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		70	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur
5762 Vestre Skerringe
Att.: Peter Møller

Udskrevet: 06-08-2018
Version: 1
Modtaget: 01-08-2018
Påbegyndt: 01-08-2018
Ordrenr.: 450110

Sagsnavn Svendborg Blåflag
Lokalitet: Stn. 479-120
Prøvested: 479-120, Slotshagen, blå flag
Udtaget: 01.08.2018
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/HBH
Kunde: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.: 108288/18

Parameter		Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning			-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken		9.45	-	-
Antal badende		(00)	-	-
Vandtemperatur		23.3	°C	-
Visuel bedømmelse		(Ålegræs)	-	-
Sigtedybde		>1	meter	-
Skydække		6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør		Ingen (01)	mm	-
Vind fra		N (0)	-	-
Vindstyrke		Vindstille (01)	-	Kode
Strøm mod		(99)	-	
pH ved prøvetagning		8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:				
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	-	Visuel
Enterokokker		3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		>20000	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER