



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-081
Prøvested: 479-081, Syltemæ Å V
Udtaget: 24.05.2023 kl. 09:23
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106589/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:23	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	13.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 1 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-072
Prøvested: 479-072, Stokkebæk S
Udtaget: 24.05.2023 kl. 16:50
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106590/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	16:50	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 2 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-020
Prøvested: 479-020, Langemark
Udtaget: 24.05.2023 kl. 08:57
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106591/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:57	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	13.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		7	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-069
Prøvested: 479-069, Syltemæ V
Udtaget: 24.05.2023 kl. 09:08
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106592/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:08	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	13.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 4 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-030
Prøvested: 479-030, Lehnskov
Udtaget: 24.05.2023 kl. 10:03
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106593/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:03	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	13.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	7.9	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		12	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 5 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-050
Prøvested: 479-050, Tankefuld
Udtaget: 24.05.2023 kl. 11:00
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106594/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:00	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	13.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		5	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 6 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-070
Prøvested: 479-070, Lystbådehavnen
Udtaget: 24.05.2023 kl. 12:55
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106595/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:55	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 7 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-082
Prøvested: 479-082, Øreodden
Udtaget: 24.05.2023 kl. 11:01
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106596/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:01	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (1)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		2	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-150
Prøvested: 479-150, Vemmenæs S
Udtaget: 24.05.2023 kl. 11:36
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106597/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:36	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		20	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 9 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-080
Prøvested: 479-080, Vindebyøre
Udtaget: 24.05.2023 kl. 12:25
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106598/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:25	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 10 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-201
Prøvested: 479-201, Øgavl 50m Ø
Udtaget: 24.05.2023 kl. 14:02
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106599/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:02	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 11 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-220
Prøvested: 479-220, Skårupøre
Udtaget: 24.05.2023
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/X
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106600/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:30	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 12 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-250
Prøvested: 479-250, Åbyskov camping badebro
Udtaget: 24.05.2023 kl. 15:05
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106601/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	15:05	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 13 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-010
Prøvested: 479-010, Elsehoved S
Udtaget: 24.05.2023 kl. 15:25
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106602/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	15:25	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 14 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-047
Prøvested: 479-047, Lundeborg N
Udtaget: 24.05.2023 kl. 15:55
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106603/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	15:55	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 15 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-068
Prøvested: 479-068, Holmskov strand
Udtaget: 24.05.2023 kl. 16:37
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106604/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	16:37	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 16 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-100
Prøvested: 479-100, Bøsøre N
Udtaget: 24.05.2023 kl. 18:38
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106605/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	18:38	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 17 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-102
Prøvested: 479-102, Revsøre N
Udtaget: 24.05.2023 kl. 18:39
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106606/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	18:39	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	16.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 18 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-xxx
Prøvested: 479-xxx, Frederikshøj 5, bassin
Udtaget: 24.05.2023 kl. 13:12
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106607/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:12	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	13.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 19 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-xxxx
Prøvested: 479-xxxx, Frederikssø, Havnepladsen 1
Udtaget: 24.05.2023 kl. 13:13
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106608/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:13	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	13.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 20 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-
Prøvested: 479-, Rantzausminde
Udtaget: 24.05.2023 kl. 10:28
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106609/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:28	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	13.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 21 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-088
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag
Udtaget: 24.05.2023 kl. 09:48
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106610/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:48	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	13.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 22 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-120
Prøvested: 479-120, Slotshagen, blå flag
Udtaget: 24.05.2023 kl. 12:04
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106611/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:04	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 23 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-090
Prøvested: 479-090, Christiansminde, blå flag
Udtaget: 24.05.2023 kl. 13:35
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106612/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:35	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	13.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 24 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-180
Prøvested: 479-180, Smørmosen S, blå flag
Udtaget: 24.05.2023 kl. 14:16
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106613/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:16	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 25 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vestre Skerninge
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 30-05-2023
Version: 1
Modtaget: 24-05-2023
Analyseperiode: 24-05-2023 -
30-05-2023
Ordrenr.: 786230

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-045
Prøvested: 479-045, Lundeborg N f. havn, blå flag
Udtaget: 24.05.2023 kl. 16:10
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	106614/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	16:10	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg

side 26 af 26

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret