



DANAK
TEST Reg.nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-020
Prøvested: 479-020, Langemark
Udtaget: 21.08.2023 kl. 07:37
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	109991/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:37	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.27	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-069
Prøvested: 479-069, Syltemæ V
Udtaget: 21.08.2023 kl. 08:02
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	109992/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:02	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.12	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-030
Prøvested: 479-030, Lehnskov
Udtaget: 21.08.2023 kl. 08:51
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	109993/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:51	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19,0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8,04	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	12	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-050
Prøvested: 479-050, Tankefuld
Udtaget: 21.08.2023 kl. 09:13
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	109994/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:13	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.16	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-070
Prøvested: 479-070, Lystbådehavnen
Udtaget: 21.08.2023 kl. 09:27
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	109995/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:27	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	19,3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.12	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	6	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	60	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-082
Prøvested: 479-082, Øreodden
Udtaget: 21.08.2023 kl. 09:40
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	109996/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:40	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	19,4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.12	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-150
Prøvested: 479-150, Vemmenæs S
Udtaget: 21.08.2023 kl. 10:47
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	109997/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:47	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.44	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	9	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	130	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-080
Prøvested: 479-080, Vindebyøre
Udtaget: 21.08.2023 kl. 11:18
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	109998/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:18	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.19	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-201
Prøvested: 479-201, Øgavl 50m Ø
Udtaget: 21.08.2023 kl. 12:23
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	109999/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:23	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.32	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	8	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	80	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-220
Prøvested: 479-220, Skårupøre
Udtaget: 21.08.2023 kl. 13:08
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110000/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:08	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	21.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.40	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	150	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-250
Prøvested: 479-250, Åbyskov camping badebro
Udtaget: 21.08.2023 kl. 13:19
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110001/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:19	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	21.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.27	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	8	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	90	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-010
Prøvested: 479-010, Elsehoved S
Udtaget: 21.08.2023 kl. 13:39
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110002/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:39	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.28	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-047
Prøvested: 479-047, Lundeborg N
Udtaget: 21.08.2023
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110003/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:12	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	22.3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.36	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	140	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-068
Prøvested: 479-068, Holmskov strand
Udtaget: 21.08.2023 kl. 14:35
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110004/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:35	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	21.3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.31	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-100
Prøvested: 479-100, Bøsøre N
Udtaget: 21.08.2023 kl. 14:57
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110005/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:57	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	21.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.40	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

side 15 af 25

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-102
Prøvested: 479-102, Revsøre N
Udtaget: 21.08.2023 kl. 14:59
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110006/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:59	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	21.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.42	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-280
Prøvested: 479-280, Drejø
Udtaget: 21.08.2023 kl. 13:03
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110007/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:03	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	20.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-
Prøvested: 479-, Rantzausminde
Udtaget: 21.08.2023
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110008/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:00	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

side 18 af 25

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-088
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag
Udtaget: 21.08.2023
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110009/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	15:15	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-120
Prøvested: 479-120, Slotshagen, blå flag
Udtaget: 21.08.2023 kl. 10:22
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110010/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:22	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19,4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.11	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-090
Prøvested: 479-090, Christiansminde, blå flag
Udtaget: 21.08.2023 kl. 11:40
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110011/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:40	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.22	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	7	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-180
Prøvested: 479-180, Smørmosen S, blå flag
Udtaget: 21.08.2023 kl. 12:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110012/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:45	-	-
Antal badende	(-)	-	-
Vandtemperatur	20.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.24	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-045
Prøvested: 479-045, Lundeborg N f. havn, blå flag
Udtaget: 21.08.2023 kl. 14:02
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110013/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:02	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	21.9	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.20	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-xxx
Prøvested: 479-xxx, Frederikshøj 5, bassin
Udtaget: 21.08.2023 kl. 12:02
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110014/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:02	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.13	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786860
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 21.08.2023
Prøvested: 479-020, Langemark

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 24-08-2023
Version: 1
Modtaget: 21-08-2023
Analyseperiode: 21-08-2023 -
24-08-2023
Ordrenr.: 786860

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-xxxx
Prøvested: 479-xxxx, Frederikssø, Havnepladsen 1
Udtaget: 21.08.2023 kl. 11:56
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/2
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110015/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:56	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.6	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.14	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge