



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 786876
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 28.08.2023
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 31-08-2023
Version: 1
Modtaget: 28-08-2023
Analyseperiode: 28-08-2023 -
31-08-2023
Ordrenr.: 786876

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-088
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag
Udtaget: 28.08.2023 kl. 08:55
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110071/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:55	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.13	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786876
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 28.08.2023
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 31-08-2023
Version: 1
Modtaget: 28-08-2023
Analyseperiode: 28-08-2023 -
31-08-2023
Ordrenr.: 786876

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-120
Prøvested: 479-120, Slotshagen, blå flag
Udtaget: 28.08.2023 kl. 09:32
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110072/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:32	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.22	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	17	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

side 2 af 7

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



Ordrenr: 786876
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 28.08.2023
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 31-08-2023
Version: 1
Modtaget: 28-08-2023
Analyseperiode: 28-08-2023 -
31-08-2023
Ordrenr.: 786876

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-090
Prøvested: 479-090, Christiansminde, blå flag
Udtaget: 28.08.2023 kl. 14:16
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110073/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:16	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	828	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	22	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786876
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 28.08.2023
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 31-08-2023
Version: 1
Modtaget: 28-08-2023
Analyseperiode: 28-08-2023 -
31-08-2023
Ordrenr.: 786876

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-180
Prøvested: 479-180, Smørmosen S, blå flag
Udtaget: 28.08.2023 kl. 14:35
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110074/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:35	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	201	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.19	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	35	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	100	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786876
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 28.08.2023
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 31-08-2023
Version: 1
Modtaget: 28-08-2023
Analyseperiode: 28-08-2023 -
31-08-2023
Ordrenr.: 786876

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-045
Prøvested: 479-045, Lundeborg N f. havn, blå flag
Udtaget: 28.08.2023 kl. 15:12
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110075/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	15:12	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	21.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.24	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	17	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786876
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 28.08.2023
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 31-08-2023
Version: 1
Modtaget: 28-08-2023
Analyseperiode: 28-08-2023 -
31-08-2023
Ordrenr.: 786876

Sagsnavn: Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-xxx
Prøvested: 479-xxx, Frederikshøj 5, bassin
Udtaget: 28.08.2023 kl. 14:00
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110076/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:00	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.25	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	13	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786876
Sagsnavn: Svendborg
Udtaget: 28.08.2023
Prøvested: 479-088, Ballen, blå flag

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik
Ramsherredvej 5, 1. sal tv.
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen

Udskrevet: 31-08-2023
Version: 1
Modtaget: 28-08-2023
Analyseperiode: 28-08-2023 -
31-08-2023
Ordrenr.: 786876

Sagsnavn Svendborg
Lokalitet: Stn. 479-xxxx
Prøvested: 479-xxxx, Frederiksbø, Havnepladsen 1
Udtaget: 28.08.2023 kl. 14:01
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Svendborg Kommune Miljø, Erhverv og Teknik, Ramsherredvej 5, 1. sal tv., 5700 Svendborg, Att. Klaus Johannessen

Prøvenr.:	110077/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:01	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	19.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.22	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	19	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

side 7 af 7

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret