ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

# ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Att.: Christian Bjergager

**Udskrevet:** 14-06-2018
**Version:** 1
**Modtaget:** 11-06-2018
**Påbegyndt:** 11-06-2018
**Ordrenr.:** 444067

**Sagsnavn** Svendborg Ekstra
**Lokalitet:** Stn. 479-xxx
**Prøvested:** 479-xxx, Frederiksø 5, bassin
**Udtaget:** 11.06.2018 kl. 08:00
**Prøvetype:** Badevand
**Prøvetager:** LAB/ljo
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

| **Prøvenr.:** | | 78417/18 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Parameter** | | **Resultat** | **Enhed** | **Metode** |
| Prøvetagning | | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | | 08:00 | - | - |
| Antal badende | | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | | 19.1 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | | (0) | - | - |
| Sigtedybde | | >1 | meter | - |
| Skydække | | (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | | (0) | mm | - |
| Vind fra | | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | | (4) | - | Kode |
| Strøm mod | | N (0) | - | |
| pH ved prøvetagning | | 8.1 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| **Laboratoriets målinger:** | | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - | Visuel |
| Enterokokker | | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 90 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**Kopimodtagere:**
Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerving



Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

# ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Att.: Christian Bjergager

**Udskrevet:** 14-06-2018
**Version:** 1
**Modtaget:** 11-06-2018
**Påbegyndt:** 11-06-2018
**Ordrenr.:** 444067

**Sagsnavn** Svendborg Ekstra
**Lokalitet:** Stn. 479-xxxx
**Prøvested:** 479-xxxx, Frederiksø, Havnepladsen 1
**Udtaget:** 11.06.2018 kl. 08:00
**Prøvetype:** Badevand
**Prøvetager:** LAB/ljo
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

| **Prøvenr.:** | | 78418/18 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Parameter** | | **Resultat** | **Enhed** | **Metode** |
| Prøvetagning | | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | | 08:00 | - | - |
| Antal badende | | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | | 19.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | | (0) | - | - |
| Sigtedybde | | >1 | meter | - |
| Skydække | | (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | | (0) | mm | - |
| Vind fra | | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | | (4) | - | Kode |
| Strøm mod | | N (0) | - | |
| pH ved prøvetagning | | 8.1 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| **Laboratoriets målinger:** | | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - | Visuel |
| Enterokokker | | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 20 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**Kopimodtagere:**
Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerving



Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

# ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Att.: Christian Bjergager

**Udskrevet:** 14-06-2018
**Version:** 1
**Modtaget:** 11-06-2018
**Påbegyndt:** 11-06-2018
**Ordrenr.:** 444067

**Sagsnavn** Svendborg Ekstra
**Lokalitet:** Stn. 479-xx
**Prøvested:** 479-xx, Jessens Mole
**Udtaget:** 11.06.2018 kl. 08:00
**Prøvetype:** Badevand
**Prøvetager:** LAB/ljo
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

| **Prøvenr.:** | | 78419/18 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Parameter** | | **Resultat** | **Enhed** | **Metode** |
| Prøvetagning | | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | | 08:00 | - | - |
| Antal badende | | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | | 19.2 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | | (0) | - | - |
| Sigtedybde | | >1 | meter | - |
| Skydække | | (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | | (0) | mm | - |
| Vind fra | | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | | (4) | - | Kode |
| Strøm mod | | N (0) | - | |
| pH ved prøvetagning | | 8.1 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| **Laboratoriets målinger:** | | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - | Visuel |
| Enterokokker | | 2 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**Kopimodtagere:**
Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerving



Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

# ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Att.: Christian Bjergager

**Udskrevet:** 14-06-2018
**Version:** 1
**Modtaget:** 11-06-2018
**Påbegyndt:** 11-06-2018
**Ordrenr.:** 444067

**Sagsnavn** Svendborg Ekstra
**Lokalitet:** Stn. 479-x
**Prøvested:** 479-x, Nordre Kajgade
**Udtaget:** 11.06.2018 kl. 08:00
**Prøvetype:** Badevand
**Prøvetager:** LAB/ljo
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

| **Prøvenr.:** | | 78420/18 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Parameter** | | **Resultat** | **Enhed** | **Metode** |
| Prøvetagning | | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | | 08:00 | - | - |
| Antal badende | | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | | 19.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | | (0) | - | - |
| Sigtedybde | | >1 | meter | - |
| Skydække | | (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | | (0) | mm | - |
| Vind fra | | V (270) | - | - |
| Vindstyrke | | (4) | - | Kode |
| Strøm mod | | N (0) | - | |
| pH ved prøvetagning | | 8.1 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| **Laboratoriets målinger:** | | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - | Visuel |
| Enterokokker | | 2 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**Kopimodtagere:**
Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerving



Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER