

Bilag 2 - Broanlæg langs Thurødamning, tilsyn 07.09.2020



7. september 2020 – Besigtigede broanlæg langs Thurødamning



Broanlæg ud fra dæmning, Thurø siden




Broanlæg ud fra dæmning, Thurørsiden





Broanlæg ud fra dæmning, Thurørsiden





Indbyggede trapper i dæmning ned til broanlæg, Svendborgsiden





Både og broanlæg ud fra dæmning, Svendborgsiden





Broanlæg ud fra dæmning, Svendborgsiden





Broanlæg ud fra dæmning, Svendborgsiden



Bilag 2 - Broanlæg langs Thurødæmning, tilsyn 07.09.2020



Fortøjede både og broanlæg ud fra dæmning, Svendborgsiden