



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune  
Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur  
5762 Vestre Skerringe  
Att.: Peter Møller

**Udskrevet:** 28-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-07-2019  
**Påbegyndt:** 24-07-2019  
**Ordrenr.:** 519447

**Sagsnavn:** Stn. 479-090  
**Lokalitet:** Stn. 479-090  
**Prøvested:** 479-090, Christiansminde, blå flag  
**Prøve ID:** 106005  
**Udtaget:** 24.07.2019 kl. 13:38  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, Trafik og infrastruktur, 5762 Vestre Skerringe

Prøvenr.:	117633/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:38	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Badevand, omprøve	#	-	-
Vandtemperatur	21.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(1)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	90	-	-
pH ved prøvetagning	8.16	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T. E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker